



LE PROGRAMME DE SUIVI DES BERGES DE LA VILLE DE CALGARY

MIKE GALLANT, MSCE, P.ENG., CPESC











DE POLITIQUE D'ORIENTATION À PROGRAMME D'ACTIONS







Aligning activities Recognizing value

Protecting riparian health

Connecting Calgarians

Goals 2013

Riparian health restoration

Education & outreach

Riparian Land-use Planning

Program Areas 2016




Colloque spécial 2024



ACTIONS CLÉS DU RAP: SURVEILLER LA SANTÉ DES BANDES RIVERAINES ET ÉVALUER LA PERFORMANCE





Les objectifs principaux sont de mieux comprendre:

- Les tendances à long terme de la santé des berges
- L'efficience et le succès des techniques de plantation et de génie végétal

Trois mesures clés du RAP:

- Intégration des techniques de génie végétal
- Surveillance et évaluation de la performance des bandes riveraines
- Renforcement des capacités de restauration des bandes riveraines

Programme de suivi des berges (Riparian Monitoring Program, RMP) : surveillance de l'efficacité sur 5 ans



KERR WOOD LEIDAL

RMP: EFFICACITÉ ET SUIVI DES TENDANCES

Trend Monitoring

Effectiveness Monitoring

Used to establish the nature and direction of riparian health change

Monitoring to assess post-construction conditions and to evaluate changes resulting from the implemented projects

Riparian Health Inventory Sites



Bioengineering Bank Restoration Projects



Riparian Restoration Projects






BUT: STABILISATION DES BERGES PAR LA PROTECTION ET LA RÉDUCTION DE L'ÉROSION


CONSTRUCTION: GÉNIE VÉGÉTAL + COMPOSANTES VÉGÉTALES

EXEMPLES: ENROCHEMENT VÉGÉTALISÉ, BOUTURAGE, COUCHE DE VÉGÉTATION, CAISSON VIVANT





PROJETS DE GÉNIE VÉGÉTAL DE CALGARY - 2005-2021





APPROCHE GÉNÉRALE

- IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS
- CLASSIFICATION DES SITES EN 5 TYPOLOGIES ET 3 CLASSES D'ÂGE
- MISE EN PLACE DE MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES ET DE SYSTÈMES DE NOTATION
- ÉVALUATION DES SITES SÉLECTIONNÉS
- IDENTIFICATION DES SUCCÈS ET APPRENTISSAGES
- RECOMMANDATIONS
- DOCUMENTS ET RAPPORTS



Naturality Gradient





	LEG	END	
Year	No. of Sites	Revisit Sites	Failure Sites
2018	19	0	5
2019	18	0	1
2020	21	9	1
2021	21	12	0
2022	20	9	0
Total	99	30	7

Confederation Creek
Shaganappi Creek
Forest Lawn Creek
Total

Project Delivery
City of Calgary
External

±25km

L'EFFICACITÉ DES SITES -2018 à 2022

SOCIÉTÉ
OUÉBÉCOISE TECHNOLOGIE
PHYTO
Colloque spécial 2024

No. of

Sites

41

17

4

69

No. of

Sites

51

18

Watercourse

Bow River

Elbow River

Nose Creek

±40km

West Nose Creek

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES

ÉVALUATION ET RECHERCHE DOCUMENTAIRE



TERRAIN: ÉVALUATION STRUCTURELLE



TERRAIN: ÉVALUATION DE LA VÉGÉTATION



TERRAIN: ÉVALUATION DES DÉFAILLANCES





STATISTIQUES ET LIMITES DES DONNÉES

- BUT DU PROJET : DES STATISTIQUES VALIDES
- ÉCHANTILLONNAGE DE SITE ET DE LA VÉGÉTATION
- TESTS STATISTIQUES POUR LA SIGNIFICATIVITÉ DES VALEURS MÉDIANES/MOYENNES À P < 0.05
- LIMITES DE L'ANALYSE ET DE LA COLLECTE DE DONNÉES
- RÉSULTATS IMPORTANTS OBTENUS
- LES RÉSULTATS NON-SIGNIFICATIFS NE SONT PAS INCLUS DANS LE RAPPORT FINAL

Tunalagu	Age Class												
Typology	Year 1	Year 3	Year 5+	Total									
Vegetated Riprap	7	8	6	21									
Vegetated Retaining Wall	1	2	6	9									
Vegetated Crib Wall	8	8	6	22									
Primarily Vegetative	11	8	6	25									
Planting	5	5	5	15									
Total	32	31	29	92									

<u>Limites de l'analyse et de la collecte de données</u>

- Collecte de données sur 5 ans
- Documentation disponible
- Observation limitée des activités sur les sites
- Limite de disponibilité de certains types de site
- Coûts, complexité de construction et prérequis pour les autorisations réglementaires ne sont pas inclus dans l'analyse des techniques



POINTS SAILLANTS DU JEU DE DONNÉS DU RMP

- ENSEMBLE DE DONNÉES UNIQUES ET IMPORTANTES
- 69 SITES ET 99 ÉTUDES
- 7040 BOUTURES DE 14 ESPÈCES
- 3872 VÉGÉTAUX DE 31 ESPÈCES CULTIVÉS EN POT
- DONNÉES DE SURVIE ET CROISSANCE:
 - SURVIE APRÈS UN ANS, LONGUEUR DE LA POUSSE ANNUELLE, CROISSANCE APICALE ET DIAMÈTRE ANALYSÉ POUR LES ANNÉES 1, 3 ET 5 ANS ET PLUS
- 57 ESPÈCES D'HERBACÉS





TECHNIQUES DE GÉNIE VÉGÉTAL



LIT DE PLANÇONS **ÉCHANTILLON: 37**



MATELAS DE BRANCHES **ÉCHANTILLON: 7**



FASCINE ÉCHANTILLON: 11




BOUTURE ÉCHANTILLON: 21



PLANTATION ÉCHANTILLON: 55



CAISSON VÉGÉTALISÉ ÉCHANTILLON: 10



MUR DE SOUTÈNEMENT VÉGÉTALISÉ ENROCHEMENT VÉGÉTALISÉ **ÉCHANTILLON: 7**



ÉCHANTILLON: 24



TRESSAGE DE BRANCHE **ÉCHANTILLON: 1**




^{*}La grandeur de l'échantillon réfère au nombre de transects effectués de chaque technique

APERÇU DES CONSTATS/OBSERVATIONS ET RÉSULTATS

- RÉSULTATS DU PROJET DISPONIBLES
- STABILITÉ DU SITE ET OBSERVATIONS DE LA CONDITION DES MATÉRIAUX
- AMÉLIORATIONS DE L'HABITAT
- CONCEPTION ET INSTALLATION VÉGÉTALE
- ÉTABLISSEMENT DE LA VÉGÉTATION
- PRATIQUES DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN
- RECOMMANDATIONS DE SURVEILLANCE DE LA PERFORMANCE APRÈS LA MISE EN PLACE
- FACTEURS SPÉCIFIQUES AUX SITES LIMITANT LE SUCCÈS DU PROJET
- DÉFAILLANCES DES SITES
- ÉVALUATION



CONCLUSIONS: RÉSULTATS SELON DOCUMENTATION





GLOBALEMENT, LA Stabilité du site est Bonne



PROBLÉMATIQUES AVEC MATÉRIAUX DE REMBLAI ET ~10% DES SITES AVEC ÉROSION MINEURE

CONSTATS GÉNÉRAUX/ OBSERVATIONS

STABILITÉ DU SITE ET CONDITION DES MATÉRIAUX



GLOBALEMENT, LES MATÉRIAUX SONT EN BONNE CONDITION



21 DES 69 SITES (30%)
ONT DES MATÉRIAUX
RÉMANENTS
SYNTHÉTIQUES QUI
PEUVENT POSER DES
RISQUES POUR LA
BIODIVERSITÉ

CONCEPTION ET INSTALLATION VÉGÉTALE

BOUTURES EN PROFONDEUR ET BON TAUX D'HUMIDITÉ DU SOL **CHALEUR ET SÉCHERESSE**

BOUTURES PEU PROFONDES ET SOL EN ANAÉROBIE **SOLS COMPACTÉS**











CONCEPTION ET INSTALLATION VÉGÉTALE - MOMENT DE PLANTATION



Vegetation Type ¹	JΑ	N		F	EE	3	r	ΛAI	R		AP	R		М	ΑY	J	UN		JUL	.	A	UG	SE	P	I	00	ст		N	ΟV		D	EC
Native Plant Seeding ²			Ι							*	*	*	A															+	+	+ -	+		
Container Plants ³																												+	+	+	+		
Live Cuttings - Harvest ⁴																																	
Live Cuttings - Installation ⁵																																	





GRANDES BOUTURES ENRACINÉES - PARFAIT POUR CONSTRUCTION D'ÉTÉ



INNOVATION: FOURCHES SOUDÉES À UN GODET

CONSTATS GÉNÉRAUX/ OBSERVATIONS

CONSTRUCTION ET ENTRETIEN





PROBLÉMATIQUES
D'INSTALLATION ET
D'ENTRETIEN (EX: PAS DE
DÉSHERBAGE, VÉGÉTAUX
ENDOMMAGÉS, PAS
D'IRRIGATION)



ENTRETIEN: RÉPARATIONS ET RETRAIT DE CLÔTURE



COUVERT VÉGÉTAL COMPLET ET RÉDUCTION DE VÉGÉTAUX ENVAHISSANTS



DRAGEONNEMENT

CONSTATS GÉNÉRAUX/ OBSERVATIONS

ÉTABLISSEMENT DE LA VÉGÉTATION



CROISSANCE DES
RACINES À TRAVERS LES
INSTALLATIONS



SUCCESSION VÉGÉTALE OBSERVÉE (POUSSES D'ÉPINETTE)

CONSTATS GÉNÉRAUX/OBSERVATIONS - PARCOURS

SITES PARCOURUS



POUSSES



RÉGÉNÉRATION DE LA VÉGÉTATION





APERÇU DES RÉSULTATS STATISTIQUES

- SURVIE DE LA VÉGÉTATION LIGNEUSE SUITE À L'ANNÉE 1
- DONNÉES DE CROISSANCE VÉGÉTATION LIGNEUSE (ANNÉES 1, 3 ET 5 ANS ET PLUS)
- COUVERT VÉGÉTAL LIGNEUX ET DENSITÉ DES POUSSES
- SUCCÈS DE LA GERMINATION DES SEMENCES
- COUVERT D'HERBACÉS ET DIVERSITÉ DES ESPÈCES
- SUIVI DES ESPÈCES HERBACÉES ENVAHISSANTES
- IMPACTS DE LA COMPACTION DU SOL SUR LA CROISSANCE DES VÉGÉTAUX
- SUCCÈS DES TECHNIQUES DE GÉNIE VÉGÉTAL




RÉSULTATS STATISTIQUES -SURVIE À LA PREMIÈRE ANNÉE


APERÇU VÉGÉTAUX LIGNEUX - SURVIE À L'ANNÉE

1


PLANTS EN POT - SURVIE À L'ANNÉE 1

BOUTURES - SURVIE À L'ANNÉE 1






RÉSULTATS STATISTIQUES - SURVIE À LA PREMIÈRE ANNÉE



RÉSULTATS STATISTIQUES - COUVERTURE VÉGÉTALE LIGNEUSE CLASSÉE PAR TECHNIQUE



AUTRES RÉSULTATS STATISTIQUES

AMENDEMENT DU SOL



CLÔTURE



COMPACTION DU SOL





ESPÈCES D'ARBUSTES LES PLUS PERFORMANTES

- SAULE DE L'INTÉRIEUR (SALIX INTERIOR)
 - BASÉ SUR: LA SURVIE À LA PREMIÈRE ANNÉE, LA CROISSANCE APICALE ET LA LONGUEUR DES POUSSES
- AUTRES PROPRIÉTÉS BÉNÉFIQUES:
 - HABILITÉ À FAIRE DES RACINES À PARTIR DE BOUTURES ET ENRACINEMENT EN PROFONDEUR
 - TOLÉRANCE AUX INONDATIONS, À DE GRANDES VITESSES D'ÉCOULEMENT HYDRIQUE, AUX SUBMERSIONS ET AUX SÉCHERESSES
 - DRAGEONNE ET SE RÉPAND RAPIDEMENT
- INCLURE D'AUTRES ESPÈCES POUR UNE MEILLEURE BIODIVERSITÉ



ESPÈCES D'HERBACÉS LES PLUS PERFORMANTES

- 57 ESPÈCES ATTENDUES
- HERBACÉS INDIGÈNES LES PLUS PERFORMANTS IDENTIFIÉS
- PLUS DE LA MOITIÉ (N=28) DES ESPÈCES À SEMENCES N'ONT PAS ÉTÉ OBSERVÉS
- 11 ESPÈCES ONT ÉTÉ ENSEMENCÉES 5 FOIS ET PLUS ET N'ONT PAS ÉTÉ RETROUVÉES
- IL FAUT FAVORISER UN MÉLANGE DE SEMENCES



EXEMPLE DE DONNÉES

SUIVI DE PERFORMANCE APRÈS CONSTRUCTION

- COMPARER DONNÉES DU RMP AUX DONNÉES DU NOUVEAU SITE
- BOUTURES PEUPLIER BAUMIER: BON À L'ANNÉE 1, MAIS RETARD À L'ANNÉE 3
- IDENTIFIER TRAJECTOIRES DES PLANTS
- AIDER À IDENTIFIER LES MESURES D'ATTÉNUATION SI NÉCESSAIRES



	Doct	RMP S	hoot Leng	th Data	Measured		
Species	Post- Construction Year	25 th PCTL	Mean	75 th PCTL	Average Shoot Length (cm)		
	Tear	(cm)	(cm)	(cm)	Length (cm)		
Balsam poplar (Populus balsamifera)	1	26	44	56	58		
Balsam poplar (Populus balsamifera)	3	67	99	129	68		




CLASSEMENTS

Overall Score


Rating	Weighted Score
Design	/18
Implementation	/18
Maintenance	/18
Success	/24
BRQI	/22
Total	/100

Rating Scores and Categories


Score	Categories
75-100	Good
50-74	Fair
0-49	Poor









IMPLEMENTATION




ENTRETIEN








BRQI



TOTAL









BDEP SURVEILLANCE APRÈS CONSTRUCTION

OBJECTIFS: MONTRER PROGRESSION DU PROJET...

- HABITAT DES POISSONS
- HABITAT FAUNIQUE
- SANTÉ RIVERAINE
- INTÉGRITÉ STRUCTURELLE DES BERGES
- ... SUR UN SITE TYPIQUE D'ENROCHEMENT
- PROGRAMME SUR 10 ANS: 2019, 2020, 2021, 2023 ET 2028
- SURVEILLÉ DANS LE CADRE DU RMP



BDEP 2019-2021: RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE SUIVI

- Documentation des poissons et oiseaux utilisant ces habitats améliorés
- Plus grand nombre d'animaux sauvages utilisant le corridor faunique de 2019 à 2021
- Santé riveraine s'est améliorée sur tous les sites de +9% à +29%
- · Pas d'érosion, d'affouillement ou de déplacement identifié jusqu'à maintenant
- Matériaux utilisés restent en bon état
- Couvert végétal des berges au site 1 était de 89%, site 2 était de 83% et site 4 de 6% en 2021
- Habitat des poissons/faunique, passage de la faune et santé riveraine améliorés VS site conventionnel









PARTAGE DES **RÉSULTATS**

RMP - ZONES RIVERAINES DE CALGARY: CALGARY.CA/RIPARIAN

DÉMONSTRATION GÉNIE VÉGÉTAL ET PROJET ÉDUCATIF : CALGARY.CA/BDEP



Recommendations on How to Improve Riparian

unsuitability for monitoring.

- I. Improve project documentation and record keeping, and share it with the RMP team.
- Why? Projects cannot be monitored as part of the RMP without an understanding of the design, implementation and maintenance that occurred. As-built drawings and maintenance records were particularly difficult to track down in 2018. RMP ratings for each projects are based on available documentation; projects with incomplete doc mentation received lower ratings.
- 2. Apply a soil amendment on live cutting Why? Applying a soil amendment was found to have a statistically significant increase on leader growt and a higher total cutting survival. How? Use the soil amendment shown in Guideline M of the Design Guidelines for Erosion and Flood (AMEC: 2012)





